

SEDİMANTASYON TÜPLERİNİN BARKODLANMASI

Yeni ihale döneminde sedimantasyon tüpleri değişmiş olup; tüplerin uygun barkodlanmaması nedeniyle cihazların barkod okumalarında sorunlar yaşanmaktadır. Barkodlamanın doğru uygulanması iş akışı ve hasta mağduriyeti yaşanmaması adına büyük önem arz etmektedir. Barkodlamanın doğru uygulanması için (tüp üzerinde üstte bulunan beyaz çizgiyi aşmayacak şekilde) personelin bilgilendirilmesini önemle rica ediyoruz. Doğru ve hatalı uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.



DOĞRU



HATALI